


REHALIFT PAWEŁ ZDEB
 ul. Zurawinowa 6
 63-200 Jarocin (48) POLAND
 507 507 014 -

To.
 Reset - wersja nieprzelotowa
 Kabina: 1100 x 1400 [mm]
 www.rehalift.pl / biuro@rehalift.pl (48) PL



Date 14/01/2017
IGV estimate N° D5D-2017-00679/0
Distributor estim. N° 128
Customer ref. RehaLIFT

Shaft type Reinforced concrete (wedge fixing type)
 Cabinet dimensions 720x360 h 1500 mm

Dist. MR-shaft 2.000 mm
 Drop M.R.- pit 100 mm
 Fully loaded car: 755 daN
 SX load 70 daN
 SY load 260 daN



WARNING: verify that the wall depth, on the side of the doors with 75 mm hinge upright is not larger than 150 mm in order to guarantee the space needed by the door



Kierunek otwierania drzwi skrzydłowych: "PRAWE".
Na wszystkich przystankach muszą być drzwi w tych samych kierunkach.

IGV estimate N°
 Distributor estim. N°

D5D-2017-00679/0
 128


Customer acceptance

Date



Signature

Shaft type Reinforced concrete (wedge fixing type)
 Cabinet dimensions 720x360 h 1500 mm

Dist. MR-shaft 2.000 mm
 Drop M.R.- pit 100 mm
 Fully loaded car: 755 daN
 SX load 70 daN
 SY load 260 daN



WARNING: verify that the wall depth, on the side of the doors with 75 mm hinge upright is not larger than 150 mm in order to guarantee the space needed by the door




Kierunek otwierania drzwi skrzydłowych: "LEWE".
Na wszystkich przystankach muszą być drzwi w tych samych kierunkach.

REHALIFT PAWEŁ ZDEB
ul. Zurawinowa 6
63-200 Jarocin (48) POLAND
507 507 014 -

To.
Reset - wersja nieprzelotowa
Kabina: 1100 x 1400 [mm]
www.rehalift.pl / biuro@rehalift.pl (48) PL

Date 14/01/2017
IGV estimate N° D5D-2017-00679/0
Distributor estim. N°. 128
Customer ref.



IGV estimate N°
Distributor estim. N°.

D5D-2017-00679/0
128

Customer acceptance

Date _____ Signature _____